



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Красноярского края

Прокуратура
ЗАТО г. Зеленогорск

ул. Мира, 52,
г. Зеленогорск,
Красноярский край, 663690

Директору МБУ ДО «Центр образования
«Перспектива»

Антонюк С.В.

ул. Комсомольская, 17, г. Зеленогорск,
663690

10042008 № 7-01-2018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства о
пожарной безопасности

Прокуратурой ЗАТО г. Зеленогорск на основании ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности МБУ ДО «Центр образования «Перспектива» (Центр «Перспектива»).

Согласно ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

При проведении проверки установлено, что МБУ ДО «Центр образования «Перспектива» допущены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана без учёта внесённых изменений постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 г. № 113 в раздел XVIII настоящих Правил. (инструкция о мерах пожарной безопасности №2 от 28.03.2017 г.). (Правила противопожарного режима в РФ п. 2; п.460; п.461; п.462, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

Здание не оборудовано эвакуационным освещением, находящимся в круглосуточном режиме работы или включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. (Правила противопожарного режима в РФ п. 43, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

Объект защиты не обеспечен огнетушителями по нормам согласно приложения №1 настоящих Правил. (Правила противопожарного режима в РФ п. 70, приложение 1, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

Здание не дооборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (3-го типа). (1 этаж над эвакуационным выходом у гардероба отсутствует световой оповещатель «Выход»). (НПБ 104-03 п. 4.1 таблица №1). (нарушение связано с наличием угрозы жизни и здоровью людей).

Помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, соединяющая более двух этажей, не отделена от примыкающих к ней коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45 с заполнением в проёмах 2-го типа (сертифицированная противопожарная дверь 2-го типа) с пределом огнестойкости не ниже EI 30. (СНиП 21-01-97* п.6.44; п.7.25; п.5.14* таблица 1-2*).

Не обеспечивается специально обученным персоналом обследование целостности конструкции наружных пожарных лестниц (пожарные лестницы типа П1 (вертикальная лестница) с периодичностью не менее одного раза в год с составлением акта по результатам проверки. (Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р п.177; ГОСТ Р 53254-2009 п.6.1.4).

На кровле здания отсутствует ограждение, выполненное в соответствии с ГОСТ 25772. (СНиП 21-01-97* п.8.11).

В здании число выходов на кровлю не обеспечено из расчёта не менее одного выхода на каждые полные и неполные 1000 м² площади кровли здания с

бесчердачным покрытием. (должно быть 2 выхода (в наличии 1 выход через лестничную клетку). (СНиП 21-01-97* п. 8.3*).

В месте перепада высот кровель более 1 метра отсутствует выполненная из негорючего материала пожарная лестница типа П1 (перепад кровель с перехода спортивного зала на кровлю основного здания). (СНиП 21-01-97* п. 8.8; Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р п.177; ГОСТ Р 53254-2009 п.4.3, п.4.4).

Выход из лестничной клетки на кровлю здания осуществляется не через сертифицированную противопожарную дверь 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI 30. (СНиП 21-01-97* п.8.4*, п.5.14* таблица 2*; Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2009 г. № 241 п.4).

На объекте защиты отсутствует, утверждённый руководителем организации график проведения повторного противопожарного инструктажа. (НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» п. 23, утверждённые приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.07 г.).

На объекте со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год не проводится повторный противопожарный инструктаж с записью в журнале учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (последний повторный инструктаж проводился 12.01.2017 г.). (НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» п.10, п. 22, утверждённые приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.07 г.).

На объекте при введении в действие новых инструкций по пожарной безопасности содержащих требования пожарной безопасности не обеспечено проведение внепланового противопожарного инструктажа (Инструкция о мерах пожарной безопасности в организации, утверждённая 28.03.2017 г.). (НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» п.26, утверждённые приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.07 г.).

Пожарные краны, внутреннего противопожарного водоснабжения установлены на высоте более 1,35 над уровнем пола. (фактический 1,63 м.). (СНиП 2.04.01-85* п. 6.13).

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не оборудованы пожарным запорным клапаном. (Правила противопожарного режима в РФ п. 57, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

Установка клапанов пожарных кранов на внутреннем противопожарном водопроводе, размещённых внутри пожарных шкафов частично произведена без соблюдения требований по удобству охвата рукой маховичка клапана и его вращения. (НПБ 151-2000 п.3.10*; Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р п.185; ГОСТ Р 51844-2009 п.5.8).

На объекте защиты не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей. (НПБ 166-97 п. 5.33).

При проведении противопожарного инструктажа не обеспечивается ознакомление работников организации с обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики. (НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» п.8, утверждённые приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.07 года).

Не обеспечено проведение по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам обучение пожарно - техническому минимуму работников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в организации. (НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» п.39, утверждённые приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.07 года).

Допускается под лестничным маршем хранение горючих материалов (лестничный марш у подвала коробки, мешки). (Правила противопожарного режима в РФ п. 23 (к), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

Выход из подвала не отделён от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа с пределом огнестойкости, не менее EI 45 и противопожарной сертифицированной дверью 2-го типа с пределом огнестойкости, не ниже EI 30. (СНиП 21-01-97* п.6.9*, п.5.14* таблица 1-2*; Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2009 г. № 241 п.4.).

Руководителем организации не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в месте пересечения противопожарной преграды инженерных сетей (подвал: отверстия в стенах венкамер для прокладки труб). (Правила противопожарного режима в РФ п. 22, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников. (подвал: венткамеры; под лестничным маршем; 1 этаж: склады учебного класса (у костюмерной); склады напротив художественной мастерской; тамбур эвакуационного выхода (л/к у художественной мастерской); 2 этаж: склад бутофории и декораций (сцена)). (Правила противопожарного режима в РФ п. 42 (в), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

Допускается использование технических помещений (венткамеры в подвале) для хранения различных предметов (деревянные двери, парты, школьные доски, планшеты, коробки, плиты из пенопласта, колёса и другие товары). (Правила противопожарного режима в РФ п. 23 (б), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

Складские помещения не выгорожены противопожарными сертифицированными дверьми с пределом огнестойкости, не ниже EI 30, т.к. части помещений различных классов функциональной пожарной опасности. (1 этаж: склады учебного класса (у костюмерной); костюмерная; склады напротив

художественной мастерской; склад класса музыки; склад в раздевалке (помещение 1-15 в сторону спортивного зала); склады (спортивный зал); 2 этаж: склад (помещение 2-10 л/к у зрительного зала); 3 этаж: склад материалов (л/к у сцены зрительного зала; склад кабинета ИЗО). (СНиП 21-01-97* п.7.1, п.7.4, п.5.14* таблица 1-2*; Пособие к СНиП 21-01-97* МДС 21-1.98 раздел I п.1.5, раздел III п.2.1, п.4.1; Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2009 г. № 241 п.4.).

Складское помещение (склад бутофории и декораций) не выгорожено от сцены противопожарной сертифицированной дверью (воротами) с пределом огнестойкости, не ниже EI 30, т.к. части помещений различных классов функциональной пожарной опасности. (2 этаж: сцена). (СНиП 21-01-97* п.7.1, п.7.4, п.5.14* таблица 1-2*; Пособие к СНиП 21-01-97* МДС 21-1.98 раздел I п.1.5, раздел III п.2.1, п.4.1; Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2009 г. № 241 п.4.).

Производственные помещения не выгорожены противопожарными сертифицированными дверями с пределом огнестойкости, не ниже EI 30, т.к. части помещений различных классов функциональной пожарной опасности. (подвал: венткамеры; 1 этаж: электрощитовые (у помещения художественной мастерской); художественная мастерская; венткамеры (спортивный зал); 2 этаж: мастерская электрика (помещение 2-10 л/к у зрительного зала); 3 этаж: столярная мастерская (помещение 3-16 л/к со стороны сцены). (СНиП 21-01-97* п.7.1, п.7.4, п.5.14* таблица 1-2*; Пособие к СНиП 21-01-97* МДС 21-1.98 раздел I п.1.5, раздел III п.2.1, п.4.1; Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2009 г. № 241 п.4.).

На дверях складских и производственных помещениях не обозначена категория по пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главой 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (1 этаж: склады учебного класса (у костюмерной); склады напротив художественной мастерской; склады класса музыки; 2 этаж: мастерская электрика (помещение 2-10 л/к у зрительного зала); склад бутофории и декорации (сцена зрительного зала); склад кабинета ИЗО и т.д.). (Правила противопожарного режима в РФ п. 20, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

В лестницах высотой более 0,45 метра (фактически 0,69 м. (коридор у помещения художественной мастерской) и 0,47 м. (коридор к спортивному залу)) не предусмотрено ограждение с перилами. (СНиП 21-01-97* п.6.28*).

На двери эвакуационного выхода отсутствует запор обеспечивающий возможность свободного открывания двери изнутри без ключа. (выход наружу с лестничной клетки у помещения художественной мастерской) (Правила противопожарного режима в РФ п. 35, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

Ширина эвакуационного выхода в свету составляет менее 0,8 м. (1 этаж: эвакуационный выход в лестничную клетку у гардероба (фактически 0,78 м.); эвакуационный выход из раздевалки в сторону спортивного зала (фактически

0,78 м); 2 этаж: эвакуационный выход со сцены в лестничную клетку (фактически 0,78 м.)). (СНиП 21-01-97* п. 6.16). (нарушение связано с наличием угрозы жизни и здоровью людей).

Высота эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,9 м. (фактически 1,87 м.). (эвакуационный выход наружу у спортивного зала). (СНиП 21-01-97* п. 6.16). (нарушение связано с наличием угрозы жизни и здоровью людей).

Ширина эвакуационного выхода в свету, при числе эвакуирующихся более 50 человек составляет менее 1,2 м. (эвакуационный выход у спортивного зала (фактически 1,1 м.)). (СНиП 21-01-97* п. 6.16). (нарушение связано с наличием угрозы жизни и здоровью людей).

Не обеспечена возможность определения места расположения, пожарных извещателей, установленных над фальшпотолком.(спортивный зал) (НПБ 88-2001 п.12.23).

Допускается на путях эвакуации (в коридорах, на лестничной площадке) размещение различных материалов, изделий, оборудования (поэтажно в коридорах на пути эвакуации столы, стулья; в коридоре у художественной мастерской столы, декорации, а также листы ДСП и т.д.; на лестничной площадке со стороны сцены размещаются музыкальные колонки). (Правила противопожарного режима в РФ п. 36 (б), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

Дверь лестничной клетки не имеет устройства для самозакрывания. (дверь л/к из помещения раздевалка у сцены) (СНиП 21-01-97* п.6.18*).

В помещении зрительного зала пространство над фальшпотолком (сплошная конструкция шириной более 0,75 м, отстоящая от потолка более 0,4 м.) не оборудовано адресными пожарными извещателями, либо подключенными к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации, обеспечивающих возможность определения их места расположения. (2 этаж:). (НПБ 88-2001 п. 12.20, п.12.23).

Вышеизложенные нарушения правил пожарной безопасности влекут за собой угрозу жизни и здоровья граждан, находящихся в здании учреждения.

Причиной и условием выявленных нарушений стало ненадлежащее исполнение подчиненных Вам работников, своих должностных обязанностей по исполнению требований пожарной безопасности.

Негативным последствием нарушений является отсутствие защищенности от угрозы возникновения пожара работников и посетителей учреждения при дальнейшей эксплуатации объекта массового пребывания людей с нарушением требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города (письменно известив о времени и месте

рассмотрения представления) и принять меры к устранению указанных нарушений закона причин и условий, им способствовавших, недопущению указанных нарушений впредь.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, а также в указанных нарушениях законодательства.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру ЗАТО г. Зеленогорск в месячный срок с момента получения представления, с приложением приказов о наказании.

Заместитель прокурора города
младший советник юстиции

А.В. Гайтанов

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

СБ УСТРОЙСТВЫ ЗАТО ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСК

Прокуратура ЗАТО г. Зеленогорск на основании ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» по поручению заместителя прокурора ЗАТО г. Зеленогорск в отношении заместителя начальника Центра «Перспектива»

Согласно ст. 5 Федерального закона от 22.07.2004 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект, который должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью пожарной системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и имущества как объекта. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской Федерации от 12.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять возложенные на них обязанности и иные иные требования должностных лиц пожарной охраны, обеспечивать и поддерживать в состоянии готовности Противопожарной службы, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования на не предназначенно. Руководители организаций обязаны обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подконтрольных объектах и осуществлять ответственность за выполнение требований пожарной